


<b>Byggherre Felles</b>		
<b>G Nyfødtintensiv - NSA</b>		
Dato/tid: 26.09.2023 08:30	Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Fanny Sæthre	Klassifiseringskode	
Beskrivelse Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet	Neste møte i serien	
<b>001</b> <input type="checkbox"/>	<b>Agenda</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator</li> <li>- Flyt</li> <li>- Gjenstående rom fra møte 1</li> <li>- Eventuelt</li> </ul> <a href="#">WFL-41361: Møte 02 pulje 1 - G Nyfødtintensiv - NSA</a>	
<b>002</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deltakere</b>  <a href="#">Deltagere medvirkning gruppe G Nyfødtmedisin - Pulje 1 møte 2.pdf</a>	
<b>003</b> <input type="checkbox"/>	<b>Flyt</b> Status siden sist: Kuvøsevask er flyttet opp fra plan U1, og noen rom er derfor flyttet / endret innenfor etasjen; <ul style="list-style-type: none"> <li>- oppholdsrom for pårørende</li> <li>- samtalerom</li> <li>- kontor</li> <li>- melkekjøkken</li> <li>- lager, transportkuvøse</li> <li>- lager mobil rtg.</li> <li>- personaltoaletter</li> </ul> Kuvøsevask Prinsipp om uren og ren side. Ren side, lager ved heis i U1. Ved smitte desinfiseres kuvøse på sengerommet. Kommentar fra medvirkning: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rent lager kuvøser i U1 vanskeliggjør oppfølging av kuvøser, behov for rent lager på etasjen</li> </ul> Lager Kommentar fra medvirkning: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lager tøy prioriteres nær intensivdelen mot vest, personaltoalett kan flyttes</li> <li>- Mye utstyr, C-pap, respiratorer, mm</li> <li>- Ønsker å gå grundigere gjennom lagre på etasjen, utforming og funksjonalitet (se oppfølgingspunkt)</li> </ul> Pasientflyt - transportkuvøse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barn fra føde barsel til familierom - flyt ok</li> <li>- Barn fra akutt til intensivrom --&gt; transportkuvøse --&gt; helikopter - flyt ok</li> </ul> Kommentar fra medvirkning:	

	<p>- Behov for dørbredde 1400  - Transportkuvøse inn/ut av oppstillingsplass må kvalitetssikres  - Er det mulig å åpne hjørnet til oppstillingsplassen? (se aksjon arkitekt)</p> <p><b>Stelleplass</b>  Stelleplass med varmelampe over skal være på sengerom, ikke på bad. Gjelder både i isolater og familierom, og løsningen må harmoneres med NRH.  Behov for vask og vann på sengerommet.  Smittevern støtter løsningen (se aksjon NOUS)</p> <p><b>Skyvedører</b>  Ønskelig med skyvedører mellom intensivrommene, for å tilrettelegge for opplæring og samarbeid mellom personell  Lydsmitte er imidlertid en utfordring, spesielt for langliggere  Smittevern anbefaler utenpåliggende skyvedører, og forutsetter at rommene ikke benyttes til smittepasienter  Videre deltalprosjektering vurderer dørløsninger mht. funksjonskrav</p> <p><b>Familierom</b>  Behov for plass til stabilisering i akuttsituasjoner. Det er uttak for to samtidige pasienter på alle rom  Forslag fra medvirkning;  Omgjøre de 4 familierommene til 3 større - og like store rom, ett tilrettelagt for tvillinger, dvs. antall sengeplasser opprettholdes. (se aksjon Nye OUS)</p> <p><b>Foreldreflyt</b>  Foreldresenger  Mor kommer i sykehusseng fra føde/barsel til smitterom i nyfødt intensiv.  Foreldresenger må avklares med tanke på funksjonalitet, smittevern og plass.  Beskrivelse av funksjon (se aksjon NOUS)</p> <p><b>26.09.2023 20:13:33</b>  I aktivitet B, standardromprosessen, ble det avklart at pasienter skal bades i baljer som kan vaskes, ikke i kum. Hvordan man legger til rette for å tappe vann i balje må avklares (skal det være en egen vask i rommet til dette eller gjøres det i servant)?</p> <p><b>29.09.2023 11:21:23</b>  Baljen skal fylles med vann ved håndvasken, armaturet må være tilpasset slik at baljen passer under og kan fylles, urent vann kan helles ut i vasken. Det skal ikke være fleksibel slange. (Trine Braaten)</p> <p><b>26.09.2023 16:32:39</b>  Nye OUS har bedt gruppen utforme et notat som beskriver behov og prinsipiell løsning for foreldresenger, med tanke på funksjonalitet, smittevern og plass i rommene. Dersom OUS vurderer at løsning for senger til foreldre i standardrommet for overnatting, foreldre og familierom skal endres, må dette komme som en programavklaring.</p> <p><b>09.10.2023 13:11:22</b>  BAR vil utforme et notat v/gruppeleder for nyfødt NRH og NSA som sendes i linje til programlederne ved NRH og NSA. Nye OUS vil behandle forespørselen når den foreligger. (Trine Braaten)</p> <p><b>26.09.2023 16:30:53</b>  Nye OUS vurderer programavklaring for å legge til rette for akuttsituasjoner ved tvillingbelegg.</p>	<p>Trine Braaten 10 okt 2023</p> <p>Trine Braaten 10 okt 2023</p> <p>Trine Braaten 10 okt 2023</p>
--	---	--

	<p>Omgjøre 4 familierom til 3 større store rom, ett med plass til tvillinger, dvs. antall sengeplasser opprettholdes.</p> <p><b>09.10.2023 13:14:01</b>  <b>BAR vil utforme et notat v/gruppeleder for nyfødt NRH og NSA som sendes i linje til programlederne ved NRH og NSA. Nye OUS vil behandle forespørselen når den foreligger. Frist settes til 22. oktober 2023. (Trine Braaten)</b></p> <p><b>26.09.2023 16:23:50</b>  Programmere stalleplass med varmelampe over på isolat, kontaktsmitte, familierom (05.01.039 og 05.01.078). Løsningen skal harmoniseres med NRH.  Stellebenk på bad tas ut.</p> <p><b>26.09.2023 16:19:32</b>  Kvalitetssikre inn og ut transport av transportkuvøse fra oppstillingsplass</p> <p><b>26.09.2023 16:11:07</b>  Ulike lagre i nyfødtintensiv, utforming og funksjonalitet gjennomgås i neste møte</p>	<p>Elisabeth Sogstad  Grannes 07 nov 2023</p> <p>Henriette Steineger</p>
<p><b>004</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>Flyt - M2-G10 - PLAN 04 KORRIDORBREDDER</b></p> <p>2500 bredde, mer plass foran inngang til familierommene  Økt bredde i ytterste ende av korridorer, kan tilrettelegges for sitteplasser.</p>	
<p><b>005</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>05.01.051 - Melkekjøkken</b></p> <p>Flyt:  Kjøleskap for melk ligger inne på intensivrom - må også ligge på familierom (se egen aksjon).  Ønsker i tillegg eget kjøleskap til foreldre. Smittevern har gitt innspill (Aksjon NOUS).</p> <p>Smittevern forutsetter at ren og uren side atskilles med vegg, som gir to helt separate rom, med en dør til hvert rom (aksjon Ark).  Håndvask på både ren og uren side.</p> <p>Flyt:  Laborant leverer ut dagsrasjon rent utstyr, og henter urent utstyr fra pasientrom til uren side.  2 gjennomstikk dekontaminatorer for utstyr fra uren til ren side melkekjøkken.  Foreldre kan levere melk gjennom kjøle- og flys gjennomstikkskap fra korridor til ren side melkekjøkken - beholder desinfiseres før den tas inn.</p> <p>Utstyr i melkekjøkken ( se aksjon NOUS)  Smittevern skal involveres i kravspesifikasjon på maskiner.</p> <p><b>11.10.2023 06:47:23</b>  HSØ PO oppdaterer RFP og utstyrsliste for familierom slik at det er kjøleskap til oppbevaring av morsmelk i rommene (tilsvarende intensivrom).</p> <p><b>09.10.2023 10:16:39</b>  Det etableres to helt separate rom med gjennomstikks dekontaminatorer og separate innganger</p> <p><b>26.09.2023 20:18:27</b>  I aktivitet B, standardromprosessen, ble det avklart at det kun er</p>	<p>Elisabeth Sogstad  Grannes 25 okt 2023</p> <p>Henriette Steineger</p> <p>Trine Braaten 10 okt</p>

	<p>kjøleskap til melk i pasientrom, ikke vanlig kjøleskap til foreldre. Dersom OUS ønsker å endre standardrommene, bør dette være felles for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og komme som en programavklaring.</p> <p>09.10.2023 13:26:36</p> <p>Aksjonen lukkes og problemstillingen vurderes senere i prosessen. Å sette inn et kjøleskap for pårørende vil ikke ha byggpåvirkende konsekvenser og miljøet tar stilling til dette senere i prosessen. (Trine Braaten)</p> <p>26.09.2023 16:36:07</p> <p>Nye OUS gir tilbakemelding på utsendt utstyrliste</p> <p>09.10.2023 13:28:52</p> <p>Listen gjennomgås og besvares i mail til fagkoordinator som videresender til HSØ. Gruppelder svarer senest 13.10.23 (Trine Braaten)</p>	<p>2023</p> <p>Trine Braaten 10 okt 2023</p>
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>05.01.089 - Seremonirom</b></p> <p>Iht. innspill i møte 1 er det etablert en lang benk med kjøleskuff og underskap. Alt er nøytralt og skjult.</p> <p>Hjørnesofa og stoler, klappstoler og plass til seng for mor. Vertikal sykeromskanal, plass til å henge av yttertøy.</p> <p>Toalett med direkte atkomst fra seremonirommet.</p> <p>Grupper støtter vist løsning.</p> <p>Ønskelig å snu slagretning på dør til bad.</p> <p>09.10.2023 10:18:20</p> <p>endre slagretning på dør til bad</p>	<p>Henriette Steineger</p>
<p>007</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>05.01.103 - Lager, transportkuvøse</b></p> <p>Rommet er 6,6 m dypt, og det vurderes lagring gassflasker i skap innerst i rommet. Følges opp i logistikk gruppen.</p> <p>Transportkuvøsen er 60 cm bred, 210 cm lang og 160 cm høy (når åpen).</p> <p>Dagens modell har ikke svingbare hjul - viktig å simulere ut og innkjøring av transportkuvøse (aksjon ark).</p> <p>09.10.2023 10:24:23</p> <p>Simulere og kvalitetssikre transport av transportkuvøse inn- og ut av oppstillingsplass</p>	<p>Henriette Steineger</p>
<p>008</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>13.08.003 / 009 / 014 / 015 - Kuvøsevask</b></p> <p>Det ble vist et 3 delt areal med dører fra korridor til alle rommene - alle rommene med dagslys</p> <p>Funksjoner og funksjonsbehov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lagring av urene kuvøser, lite utstyrbehov (kun trillebord, sykeromskanal og beskyttelsesutstyr)</li> <li>- Urent areal for demontering og stripping av kuvøser</li> <li>- Lagring urene kuvøser og demontering og stripping kan ligge i samme urene rom</li> <li>- Utstyr går hovedsaklig via gjennomgående vaskedekontaminatorer fra uren til ren side</li> <li>- Selve kuvøsen må rengjøres manuelt og forflyttes fra uren til ren sone gjennom luke i vegg mellom uren og ren sone</li> <li>- Montering kuvøse, tørkeskap, tørktrommel og håndvask på ren side</li> <li>- Personell må forflytte seg og følge prinsipper for smittevern, ut fra uren sone og inn i ren sone</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengjøring og forflytting av madrasser er ikke beskrevet</li> <li>- Maskiner må støyskjermes</li> </ul>	

	<p>26.09.2023 11:06:11  Inndeling i to rom, urent og rent  Gjennomgående vaskemaskiner  Maskiner må lyd-skjermes  Dybde på benker 900  Hev senk benker</p>	Henriette Steineger 08 nov 2023
009 <input type="checkbox"/>	<p><b>06.01.025 - Behandling, asfyksi- føde</b>  Endret iht. innspill i forrige møte  Plass for et 3. asfyksibord er vist, men bordet ligger ikke i utstyrliste i NFI (avventer innspill fra fødegruppen)  Plass avsatt til far/partner.</p> <p>Alle fødestuer er prosjektet med 5 uttak for medisinsk luft og 5 uttak for oksygen (3 ved seng og 2 ved bakekar) og kan brukes slik OUS ønsker. Asfyksibord ligger ikke i utstyrlisten.</p> <p>Det er behov for alarmknapp med varsling til akutt team i alle føderom. Dette er ivaretatt i RFP etter innspill fra fødegruppen.</p>	
010 <input type="checkbox"/>	<p><b>08.01.026 - Behandling, asfyksi - operasjon</b>  Det er planlagt skyvedører fra sectiostue til asfyksi, og fra asfyksi ut til korridor. Ønskelig med glass i dør mellom operasjon og asfyksi  Et asfyksibord på hver side av dør til operasjon  Mulig å jobbe rundt hele bordet.  Arbeidsbord på motsatt side av rommet, samt plass til et 3. bord (infrastruktur og plass, men ikke asfyksibord på utstyrlisten p.t.)  Det 3. bordet må finnes i nærheten. Vurdere oppstillingsplass for shuttle og 3. asfyksibord rett utenfor asfyksirommet, ved akuttheis.</p> <p>26.09.2023 20:20:43  PO avklarer om oppstillingsplass til seng (kuvøse) ved sectioheis kan brukes til oppstillingsplass til shuttle og det tredje asfyksibordet til asfyksirommet i operasjon i stedet for kuvøse.</p>	Elisabeth Sogstad Grannes 07 nov 2023
011 <input type="checkbox"/>	<p><b>Eventuelt</b>  Oppbevaring av legemidler som trenger kjøling på pasientrommet er ikke beskrevet.  Det forutsettes forsyning fra farmasitun</p> <p>Lekerom for søsken  Det er avsatt areal til opphold pårørende og lek for barn i avdelingen. I tillegg planlegges et lekerom felles for hele sykehuset på plan 02  Gruppen må beskrive eventuelt behov for ytterligere lekeareal for barn, og begrunne kapasitesøkningen og eventuelle krav til plassering (NOUS)</p> <p>26.09.2023 16:40:07  Det er p.t. tegnet ett pårørenderom inkludert lek for barn (20 m2) i plan 4, og ett tilsvarende rom i plan 2 (25 m2). Gruppen må gi beskrivelse av behov og begrunne evt. økt kapasitetsbehov, endret plassering og forslag til omprioritering av areal.</p> <p>09.10.2023 13:39:08  Det er ønske om å lage en liten lekekrok i oppholdsrommet på plan 4. (Trine Braaten)</p>	Trine Braaten 10 okt 2023
012 <input type="checkbox"/>	<p><b>Tilbakemelding fra OUS</b></p>	

<p><b>013</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>Veien videre</b></p> <p>OUS har besluttet ulike konsepter som danner underlag for planleggingen av Nye Aker sykehus, og som dermed angir rammer for prosjektet. Det er viktig at disse konseptene er godt kjent for medvirkerne, og at de ikke er gjenstand for diskusjoner i medvirkningsgruppene.</p> <p>Det planlegges et 3. møte hvor følgende tas opp;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melkekjøkken</li><li>- Kuvøsevask</li><li>- Lekerom barn</li><li>- Oppstilling, utkjøring transportkuvøse</li><li>- Ulike lagre, utforming og funksjonalitet</li></ul>	
---	--	--

**Gruppe G - Nyfødtintensiv**

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede
BAR	<b>Birgitte Ekeberg</b>	<b>Sykepleier</b>	<b>Gruppeleder NSA</b>	x
BAR	Eivor Nesheim	Lege	Fagperson NSA	x
BAR	Sissel Margrethe Mathisen	Sykepleier	Fagperson NSA	
BAR	Solfrid Steinnes	Sykepleier	Fagperson NSA	x
BAR	Merete Liane	Helsefagarbeider	Fagperson NSA	x
BAR	Una Arneberg	Lege	Fagperson NSA	x
KVI	Ranveig Sve	Jordmor	Fagperson NSA	x
BAR	Siv Fredly	Lege	Fagperson NSA	x
TIK	Else Riise	Medisinsk-teknisk ingeniør	Fagperson NSA	x
VO	Stine Marie Brekke	intensivsykepleier	Verneombud	x
VO	Cathrine Pladsen Nakkestad BAR	Nyfødtsykepleier	Verneombud	
NSF	Vibeke Hesselberg	Pediatrisk sykepleier	Tillitsvalgt	x
FAGF	Laila Bøthun	Helsefagarbeider	Tillitsvalgt	
DNLF	Sverre Medbø	Lege	Tillitsvalgt	
OSS	Ylva Sandness	Hygienesykepleier/leder	Fagperson smittevern	x
BRUKERREP	Hege A Nordhus	Prematurforeningen	Brukerrepresentant	
BRUKERREP	Helene Thon	FFHB (Foreningen for hjertesyrke barn)	Brukerrepresentant	x
NYE OUS	Trine Braaten	Jordmor	Fagkoordinator NSA	x
HSØ PO	Elisabeth S. Grannes		Fasilitator NSA	x
HSØ PO	Fanny Sæthre		Referant NSA	x
PG	Henni Steineger		Arkitekt NSA	x
PG	Astrid Koksvik-Engen		Arkitekt NSA	x
RUT	Olav Bruflat		Utstyrsrådgiver NSA	
NYE OUS	Per Oddvar Synnes		Prosjektverneombud	x
NYE OUS	Lilja Bø		Fagkoordinator NRH	x
BAR	Inger Johanne Tølløfsrud	Barnesykepleier	Fagperson NSA	x